



**ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATALA**

Ügyiratszám: ZA-01/NEO/00371-35/2019 Tárgy: Értesítés határozat véglegessé
válásáról
Ügyintéző: Sipos György Hiv. szám: ZA-01/NEO/00371-34/2019
Telefon: 83/515-226 Melléklet: 1 pld. határozat
Hivatali kapu: NEPOJH20KH

ÉRTESÍTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzatát (székhely: 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29., adószám: 14435408-2-20) tájékoztatom, hogy az üzemeltetésében lévő **Balatongyörök, Községi Strand fürdővízprofil felülvizsgálata** a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály ZA-01/NEO/00371-34/2019. ügyiratszámú határozatával 2019. december 6. napján **véglegessé vált.**

Keszthely, elektronikus dátumbélyegző szerint

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Divinyi Tamás Tibor
osztályvezető
járási tisztifőorvos

Kapja:

1. Balatongyörök Község Önkormányzata (8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.) (Hivatali kapu)
2. Balatongyörök Község Jegyzője (8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.) (Hivatali kapu)
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8050 Székesfehérvár Pf.: 947 (Hivatali kapu)
4. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. (Hivatali kapu)
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.
1437 Budapest, Pf.: 839 (Hivatali kapu)
6. Irattár

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515-221 E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Aláíró: Dr. Divinyi Tamás Tibor (2019.11.21. 10:16:35)



ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATALA



Ügyiratszám: ZA-01/NEO/00371-34/2019.

Tárgy: Balatonyörök, Községi Strand
fürdővíz profil felülvizsgálata

Ügyintéző: Sipos György

Hiv. szám: ZAR/097/00774-7/2015.

Telefon: 83/515-226

Melléklet: 1. melléklet (térképmásolat)

HATÁROZAT

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában, a Balatonyörök Község Önkormányzata (8313 Balatonyörök, Kossuth Lajos u. 29.) üzemeltetésében lévő **Balatonyörök** településen található **Községi Strand**

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdővíz neve: Balatonyörök, Községi Strand
2. A fürdővíz rövid neve: Községi Strand
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW 02002
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: N 46.7533, E 17.3581
átlagosan a legnagyobb fürdési forgalom helyén, ahol a víz mélysége legalább 1 méter, a vízfelszín alatt 30 cm mélységben
5. Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

8360 Keszthely, Kossuth u. 42.

Tel.: 83/515-220

Fax: 83/515-221

E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Tel.: 92/549-180

Fax: 92/318-443

E-mail: nepegeszsegugy.foosztaly@zala.gov.hu

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515 221 E-mail: nepegeszsegugy.keszthely@zala.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MASOLAT.

Keszthely, 2015. 11. 24.

P.h. Aláírás

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hatósági Osztály

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Tel.: 22/514-318

Fax: 22/512-163

E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló
7. A fürdővíz profil során következő felülvizsgálata: szükség esetén, minősítés függvényében
8. A felülvizsgálat indoka: A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2015-2018. évre vonatkozó minősítése „kiváló”, ezért a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.
9. Tagállam: Magyarország
10. Megye: Zala megye
11. Település megnevezése: Balatonyörök
12. A víz földrajzi neve: Balaton
13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A felső triász dolomitok repedezett kőzetek lévén, repedésrendszerükben és helyenként barlangrendszerükben vizet tárolhatnak, víztartók.

A Keszthelyi-hegység 260–420 m tengerszint feletti magasságra felnyúlik. A triász dolomitra hulló csapadék ebbe szivárog és kb. 120–130 m tengerszint feletti magassággal egységes karsztvíztükör alakult ki benne. A magasan összegyűlő karsztvíz a mélyebben fekvő hegységperemek felé szivárog és ott források alakjában a felszínre tör.

Igen sok forrás alakult ki a Keszthelyi-hegység peremén Balatonederics–Gyenesdiás–Keszthely vonulatában, főleg a 71-es út és a Balaton között, ahol a terepszint már 120 mBf körül van, tehát alacsonyabb a karsztvíz nívónál. A források itt 110–115 mBf szinten fakadnak, áttörve a dolomitra ráfeküdt iszapos, agyagos fedőréteget.

Balatonyörök község földrajzi, morfológiai tekintetben két nagytáj találkozásánál található.

A település É-i közigazgatási határa a Keszthelyi-hegység révén a Dunántúli-középhegység, míg D-i határvonala, mint Balaton parti település a Dunántúli dombság nagytájak találkozásánál helyezkedik el. A hegység D-i lejtői és a parti sáv a Balaton medence középtájon belül a Keszthelyi Riviéra elnevezésű kistájegységet alkotja.

A felszínen túlnyomórészt triász dolomit és mészkő van, a hegység előterében és a belső medencékben az alaphegység 60-80 m mélyen található. A Keszthelyi hegység a felső-pannon szárazulat volt, erősen karsztosodott és erodálódott. A felső-pannon idején az üledék rétegek



valószínűleg teljesen elfedték, mely alól a pleisztocén kéregmozgások során emelkedett ki, a fedőhegységi üledék egyidejű lepusztulásával.

A térségben a talajvíz általánosan hiányzik, csak a hegységhez délről csatlakozó allúviumon jelentkezik, kb. 4-5 m mélységben. Az első vízszint, jellemzően karsztvíz. A karsztvízszintek az intenzív beszivárgás helyein 130 mBf (Balti tenger feletti magasság), a hegység megcsapolási pontjain 110 mBf szinten jelentkeznek, jellemző karsztvízszint a 120 mBf.

A felszín alatti vizek forrás alakjában bukkannak fel, Gyenesdiás térségében a János-forrás és Festetics-forrás, Balatonyörök térségében a Római-forrás.

Festetics-forráscsoport

A Festetics-forrás környékének területéről részletes mélyföldtani információk nem állnak rendelkezésre, mert nagy mélységű szerkezetkutató fúrások a térségben nem létesültek, Emiatt nem tudjuk pontosan, hogy a karbonátos vízadó kőzet milyen mélységben helyezkedik el. A területen elsősorban építésföldtani fúrásokból nyerhetünk információkat, de ezek a fúrások csupán 10-15 méter mélységűek.

A sekély mélységű fúrások, az újonnan fúrt kutak adatai alapján a fedő réteg a forrás közvetlen környékén tözeges kőzetlisztes, homokos összlet, mely a Balaton felé egyre tözegesebbé válik, míg É felé változatos összetételű homoklisztes, agyagos, homokos pataküledék található, a hegylábak felé egyre durvább szemcseméretben.

A törmelékűepok egészen a karsztos kibúvásokig felnyúlnak. Gyenesdiás - Vonyarcvashegy területén a karszt kiugró peremei közé beékelődve, viszonylag magas térszínen is megtalálhatók.

A Festetics forrás, a hegylábi területektől távolabb, lényegében a folyami homokkal borított lapos területen található.

A forrás jellegéből adódóan a feltörési hely környezetében egy sasbércre feltételezhetünk, amely lényegében a forrásfoglalások alatti területen helyezkedik el. A forrás feltételezett geológiai viszonyait tehát úgy lehet elképzelni, hogy a karsztos kőzet a hegylábi terület É-i részén lezökken, és minimum 40-50 méteres terep alatti mélységben tart a Balaton felé, majd a források vonalát követően, ahol a kőzet sasbérccszerűen kiemelkedik, ismét a mélybe süllyed, vagy kiékelődik.

A Festetics vízmű forrásának vízgyűjtője, az itt kitermelt víz utánpótlási területe a Keszthelyi-hegység karsztos beszivárgási területe, mely része a középhegységi főkarsztvíz tárolónak. Az egységes víztartóban az utóbbi évtizedekben lejátszódott folyamatok közül a tároló túltermelése következtében végbement nyomáscsökkenés a térségben kevésbé volt érezhető. A hetvenes évek elejétől a kilencvenes évek elejéig tartó két évtized csapadékhiánya, és a nyírádi bányavíz termelés miatt készletcsökkenés volt a jellemző, majd a tároló regenerálódása, és az 1996-tól csapadékosabbá vált időjárás miatt a karsztvízszint növekedés a Keszthelyi-hegységben mindenütt jelentkezett.

A Keszthelyi-hegységi karsztvízszint alakulásának vizsgálatához a hetvenes, majd a nyolcvanok évek végén észlelő kutakat fúrtak, a nyomás alatti karszt feltárására.

A hegységben a legmagasabb karsztvízszinteket a hegység É-i részén, a beszivárgási területek közelében, Zalaszántó és Várvolgy közötti területeken mérték a hetvenes évek elején, kb. 125-132 mBf értékeken.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYZŐ MASOLAT.

Keszthely, 2019.11.21.

P.h.

Aláírás

A legalacsonyabb, 105-109 mBf körüli szintek a hegység D-i felének meghatározó megcsapolási pontjain, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatonyörök forrásainál mérhetők. A kis hozamú Szt. Mihály forrást leszámítva, a legalacsonyabban fakadó forrás éppen a Festetics-forrás, amely kb. 107 mBf szinten fakad.

Elsősorban a két szomszédos – János- és Festetics forrásokra jellemző, hogy a vízáadó triász dolomit a forrásoktól csak nagyobb távolságra bukkan a felszínre.

A terület áramlási viszonyai szempontjából meghatározó az, hogy a forrás fakadási helye és a beszivárgási terület között a karsztos kőzet nincs a felszínen, hanem helyenként több tíz méter vastagságú negyedkorú, finomszemcsés, agyagos üledéktől fedetten a felszín alatt található.

A Keszthelyi-hegység területén található észlelő kutak adatai alapján a vízszint esése a hegység belsejétől a peremek felé, az áramlási irány mentén nagyjából 10,5 m/km.

A Festetics-forrás kitermelt vize két irányban kerülhet napjainkban hasznosításra.

A szivattyúk általában a vonyarcvashegyi felső zóna vízellátását biztosító 600 m³-es tározóra dolgoznak. Amennyiben a távvezetéken nyomásesés keletkezik, úgy a szivattyúk a regionális rendszerre dolgoznak.

Szent János-forráscsoport

A Balaton-parton, végig a mélybesüllyedt dolomiton, kavicsos, konglomerátumos réteg ül, amely viszont iszappal van letakarva. Ennek következtében azokon a helyeken, ahol a terep a források kilépési szintjénél, kb. 133–115 m A.f.-nél alacsonyabb, a murvás, konglomerátumos réteg és a dolomit vize nyomás alá kerül.

Ha e rétegeket 15-30 m mély fúrásokkal itt megnyitjuk, túlfolyó vizet kapunk. (Ilyen volt az 1962. januárjában történő harmadszori /1902 és 1913 után/ forrásfoglalás Gyenesdiáson a János-forrás vidékén is!)

A János-forrás kb. 1300 l/min átlagos hozamú és hőmérséklete hasonló az Erzsébet-forráséhoz: 14 °C –os átlagosan.

A forrás területéről érkező összefolyó karsztvizeket a gyűjtőkútba telepített szivattyúk szükség szerint két irányba továbbíthatják. Közvetlenül a földművi regionális hálózatra, illetve a vonyarcvashegyi Festetics-forrás irányába.

A védterületen kívüli forrás hosszú időn át elapadt, a forráskút és környéke sokáig nagyon elhanyagolt állapotban volt.

Római-forrás

Elnevezése eredetére utal, mivel a római korban egy villa és a hozzá tartozó fürdő állt itt aminek melynek feltárását 1938-ban kezdték el. A forrás környékét 2001-ben felújították.

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban cianobaktérium burjánzás és kék alga elszaporodás a jogszabályban foglalt határértéket meghaladó mértékben nem fordult elő.



15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén: A szomszédos kikötőből pontszerű bemosódás fordulhat elő.
16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

A strand kommunális infrastruktúrája: Teljesen kiépített, valamennyi vizesblokk és szolgáltató egység rákötéssel rendelkezik a kommunális szennyvíz hálózatra – szivattyú közbeiktatásával. Szolgáltató: DRV Zrt. Illemhelyek száma: 17 db női WC, 9 db férfi WC, 17 db piszoár, 2 db mozgáskorlátozottak részére kialakított WC. Zuhanyzó 6 helyen található. A köztéri hulladékgyűjtők ürítését az önkormányzat dolgozói végzik naponta több alkalommal. Szervezett hulladékszállítás működik. Szolgáltató: Zalaispa Zrt.

A fürdővíz a Balaton közvetlen vízgyűjtőjén helyezkedik el. A víz minőségét befolyásolhatják a strand környékének befolyó vizei, illetve a Keszthelyi-öböl vizének minősége, amely nagyban függ a Zalán érkező víz paramétereitől. A Zala folyó vízgyűjtőjén 11 db szennyvíztisztító üzemel, a tisztított szennyvíz közvetett illetve közvetlen befolyással folyóba kerül.

A területen a Balaton közvetlen vízgyűjtőjét érintő jelentős ipari, mezőgazdasági szennyező források nem ismeretesek.

Keszthely város csapadékvizei - nagyrészt a Büdös-árkon keresztül (a Helikon és a Libás strandok között) - a Balatonba kerülnek.

A terület jelentős vízfolyása még az önálló víztestként nyilvántartott Csókakő-patak, amely a Keszthely Déli Szabadstrand alatt torkollik a Balatonba és szintén érkeznek rajta csapadékvizek is.

Fennáll a potenciális veszélye annak, hogy a parthoz esetleg közelebb eső burkolt terekről szennyező anyagok (főként szénhidrogén-származékok) kerülhetnek a csapadékvíz-gyűjtő rendszerbe, majd onnan a Balatonba.

A település rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, a szennyvizet a keszthelyi szennyvíztisztító telep fogadja.

Veszélyforrások lehetnek az illegális csapadékvíz bevezetések és a szennyvízagnak tömíttensége, a nem vízzáró szennyvíz- és csapadékvíz aknafedelek is.

17. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképet jelen határozat melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) szakhatóságként járt el. 2019. október 30-án kelt, 35700/8692-2/2019.ált.számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

1. „A **Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya** által megküldött, **Balatongyörök Község Önkormányzata (8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.)** által üzemeltetett **Balatongyörök 1124/4 hrsz. alatti Községi Strand** vonatkozásában a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló, hivatalból indított eljárásban megállapítom, hogy a fürdővíz minőségét károsan befolyásoló

Keszthely, 2019. 11. 21.

P.h.

Aláírás

vízbevezetés a fürdőhely területén, illetve környezetében nem található, így **szakhatóságként hozzájárulásomat feltétel nélkül megadom.**

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül hatóságomnál benyújtott, de a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.) címzett, indokolással ellátott jogorvoslattal lehet élni. A fellebbezési illeték 5000 Ft, melyet illetékbélyegben vagy banki átutalás útján a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételei számla 10032000-01012107 számú számlára kell átutalással leróni. Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügyiratszám megjelölését fel kell tüntetni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kérem, az illeték befizetését igazoló eredeti dokumentáció bemutatását.

A jogorvoslati eljárást a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.) folytatja le, amely során megvizsgálja a sérelmezett döntést, és az azt megelőző eljárást. Döntése meghozatalánál nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

INDOKOLÁS


A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.) 2015. szeptember 28-án kelt, ZAR/097/00774-7/2015. iktatószámom, hivatalból indított eljárása során kiadott határozatában Balatonyörök Község Önkormányzata (8313 Balatonyörök, Kossuth Lajos u. 29.) üzemeltetésében lévő, Balatonyörök településen található Községi Strand fürdővízprofilját „jó” minősítéssel állapította meg, ezért a fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatát 2019. évre írta elő.

A fürdővizek osztályozását 2019-ben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2015-2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján végezte, melyek szerint a Balatonyörök településen található Községi Strand minősítése „kiváló” lett.

A Keszthelyi Járási Hivatal a fentiek alapján 2019. október 15-én hivatalból közigazgatási eljárást indított a Balatonyörök településen található Községi Strand fürdővíz profil felülvizsgálata ügyében.

A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § (1)-(3) bekezdései szerint:

„A járási hivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.



A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A fürdővízprofilok elkészítése, felülvizsgálata és frissítése során fel kell használni az adott felszíni vízre vonatkozó, egyéb jogszabályok rendelkezései szerint végzett ellenőrzések és értékelések e jogszabály teljesítése szempontjából érdemi adatait is."

A 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 5. számú melléklet 2. pontja szerint:

„Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Túrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálendő szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.”

A Járási Hivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. szakasz 10. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55-56. § alapján megkereste a **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot**, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/8692-2/2019.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a hivatkozott számú végzésében fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a tárgyi strandra vonatkozóan.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a

fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként meg kell keresni.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy jelentős szennyező a strand közelében nem ismert, a korábbi fürdővízprofil felülvizsgálat óta a fürdővíz esetében nem történt változás, a strand területe, a partvonal kialakítása, a kommunális és kereskedelmi infrastruktúra tekintetében. A strand vízminőségére szennyező forrás nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A szakhatóság döntése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés és 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Balatongyörök, Községi Strand fürdővíz profilját rendelkezésemre álló dokumentumok, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott hazai természetes fürdővizek minősítése, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam meg.

A fellebbezési lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontja, a 118. § és 119. § (4) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 385/2016 Kormányrendelet) 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján adtam meg. A fellebbezés végrehajtásra vonatkozó halasztó hatályát az Ákr. 117. § (1) bekezdése mondja ki.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg. Az illetékmentességről az Itv. 5. § rendelkezik.

Hatáskörömet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §, illetékességemet a 385/2016 Kormányrendelet 5. § szerint a 2. számú melléklete határozza meg.

Keszthely, 2019. elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Divinyi Tamás Tibor
osztályvezető
járási tisztii főorvos

Név- és címjegyzék

A ZA-01/NEO/00371-34/2019. sz. határozat kézbesítéséhez

1. Balatonyörök Község Önkormányzata (8313 Balatonyörök, Kossuth u. 29.) (Hivatali kapu)
A határozat véglegessé válását követően:
2. Balatonyörök Község Jegyzője (8313 Balatonyörök, Kossuth u. 29.) (Hivatali kapu)
3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8050 Székesfehérvár Pf.: 947 (Hivatali kapu)
4. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. (Hivatali kapu)
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.
1437 Budapest, Pf.: 839 (Hivatali kapu)
6. Irattár

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYZEZO MASOLAT.

Keszthely, 2015.08.10.

P.h.

Aláírás

10.

Zala Megyei Köormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala
8361 Keszthely Deák F. u. 47. Pf: 22.

E-hiteles térképmásolat


2015.08.10 10:45:55

Helyrajzi szám: BALATONGYÖRÖK belterület 1124/4

Megrendelés szám: 7/689/2015

Méretarány: 1 : 4000

Térrajzszám: 13175690002015



A térképmásolat a kiadást megelőző napig meggyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.